



# Opel Combo

Combo Cargo 1.2 Turbo S&S 1,9t Essentia

USZKODZONY

**31 900 zł brutto**

## WYPOSAŻENIE

### BEZPIECZEŃSTWO

ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujnik zmięczenia, ESP (stabilizacja toru jazdy), Kurtyny powietrzne, Ogranicznik prędkości, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach, Lampy bi-ksenonowe, System wspomagania hamowania

### KOMFORT

Bluetooth, Czujniki parkowania tylne, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Gniazdo USB, Hak, Klimatyzacja manualna, Podgrzewane lusterka boczne, System Start-Stop, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, Kierownica skórzana, Zestaw głośnomówiący, Ekran dotykowy

### INNE

Interfejs Android Auto, Interfejs Apple CarPlay, Elektryczny hamulec postojowy

## KONTAKT Z DORADCĄ

Toyota Professional Bemowo

Doradca ds. sprzedaży samochodów używanych

+ 48 (22)203 70 47

uzywane@grupacygan.pl

## DILER

Toyota Professional Bemowo

Blizne Łaszczyńskiego, Warszawska 13

+48 22 203 70 47

uzywane@grupacygan.pl

Poniedziałek – Piątek: 08:00-19:00  
Sobota: 08:00-16:00



## CHARAKTERYSTYKA POJAZDU

POJEMNOŚĆ  
1 199 cm<sup>3</sup>

ROK PRODUKCJI  
2022

DATA PIERWSZEJ  
REJESTRACJI  
2022-06-13

PRZEBIEG  
183 976 km

MOC  
110 KM

RODZAJ NADWOZIA  
Furgon (blaszak)

RODZAJ PALIWA  
Benzyna

KOLOR NADWOZIA  
Biały

SKRZYŃNIA BIEGÓW  
Manualna

LICZBA DRZWI/MIEJSC  
3/2

NR SYSTEMOWY  
#312018

VIN  
W0VEUHN2NJ560498



Sprawdzony stan techniczny



Udokumentowana historia auta